

Hastanemiz Bilgişlem Teknik Birimince yapılan kontrol neticesinde aşağıda model ve arızalı parçaları

tespit edilen yazıcı listesi

sıra no	Marka ve Model	ARIZALI PARÇALAR	PARÇA TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1	CANON 6300	dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
2	CANON 6300	dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
3	CANON 6310	dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
4	CANON 6300	dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
5	CANON 6670	dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
6	CANON 6300	dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
7	CANON 6310	dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
8	CANON 6300	dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
9	CANON 6300	dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
10	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
11	CANON 6310	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
12	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
13	CANON 6310	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
14	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
15	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
16	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
17	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
18	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
19	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
20	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
21	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
22	CANON 6310	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
23	CANON252 dw	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
24	CANON 6300	FIRIN	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
25	CANON6670	fırın+dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
26	CANON 6300	fırın+dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
27	CANON 6300	fırın+dişli	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
28	CANON 6300	KLANÇ	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
29	CANON 6300	KLANÇ	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır
30	CANON 2520dw	KLANÇ	arızalı parçanın yerine Sıfır muadil ürün kullanılarak değişimi yapılacaktır

NOT: İlgili firma tarafından arızalı cihazların belirtilen parçaları muadilleri ile değiştirilerek çalışır durumda teslim edecektir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Ergin YAVUZER
Bilgişlem Birim Başkanı

Yüreğir Devlet Hastanesi
Kendal SARIKOĞE
Zincirlik Tekniker
Sicil No: 30250

Barbarın Gözgeçer