

MAICO Timpanometre Cihazı Pompa Basınç Jakı Teknik Özellikler

1. MAICO MI 44 model cihaza uygun yapıda olmalıdır.
2. Teklif veren firma Maico Markasının orijinal sarf malzeme ve yedek parça teminde yetkili olduğunu belgelemelidir.
3. Ürünün UBB kodu fatura üzerinde yer almalıdır.
4. Ürün en az 1 yıl garantili olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Veysel ÖZARSLAN
Elektrik Teknisyeni
Sicil No: MM6814

Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Uzmanı

Timpanometre İin İpsiProb Ucu Teknik zellikler

1. İpsi prob ucunun uzunluęu 40 cm olmalıdır
2. Test esnasında kolaylık saęlaması iin gvdesinde 34 cm uzunluęunda Őeffaf silikonize bir hortum ve kablo olmalıdır.
3. İpsi prob ucunun filtresi kolay temizlenebilmesi civatalı olmalıdır.
4. Filtre, conta ve civata Őeklinde 3 "" kısımdan oluŐmalđ
5. Filtrenin zerinde hava ve sinyal akıŐını saęlaması iin 4 "drt" adet delik olmalıdır.
6. Maico marka cihaza uygun yapıda olmalıdır.
7. Teklif veren firma Maico Markasının orijinal sarf malzeme ve yedek para teminde yetkili olduęunu olduęunu belgelemelidir.
8. rnn UBB kodu fatura zerinde yer almalıdır.
9. rn en az 1 yıl garantili olmalıdır.

Yreęir Devlet Hastanesi
Veysel ZARSLAN
Elektrik Teknisyeni
Sicil No: MM681.4

Yreęir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Mhendisi

MAICO Timpanometre Cihazı Pompa Basınç Hortumu Teknik Özellikler

1. MAICO MI 44 model cihaza uygun yapıda olmalıdır.
2. Pompa motoruna takılabilmesi için iki taraflı kancalı olmalıdır.
3. Pompa hortumu iki yönü de hava akışı için açık olmalıdır.
4. Pompa hortumu deęişimi sonrası basınç kalibrasyonu yapılmalıdır.
5. Teklif veren firma Maico Markasının orijinal sarf malzeme ve yedek parça teminde yetkili olduğunu belgelemelidir.
6. Ürünün UBB kodu fatura üzerinde yer almalıdır.
7. Ürün en az 1 yıl garantili olmalıdır.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Veyse OZARSLAN
Elektrik Teknisyeni
Sicil No: MM681.4

Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Uzmanı

Timpanometre İin Termal Yazıcı Teknik zellikleri

1. Yazıcı lleri (126 x 69.3 x 17.5) Olmalıdır.
2. Yazıcı Termal yazma zellikli olmalıdır.
3. Maico marka cihaza uygun yapıda olmalıdır.
4. Teklif veren firma Maico Markasının orijinal sarf malzeme ve yedek para teminde yetkili olduėunu olduėunu belgelemelidir.
5. rnn UBB kodu fatura zerinde yer almaldır.
6. rn en az 1 yıl garantili olmalıdır.

Yreėir Devlet Hastanesi
Verse **ZARSLAN**
Elektrik Teknisyeni
Sicil No: MM681.4

Yreėir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Biyomedikal Mhendisi