

ADANA YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ
YIKAMA-DEZENFEKSİYON CİHAZI ONARIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Bu Teknik Şartname; Sağlık Tesisimizde arızalı durumda olan 1003556405 künye numaralı STELCO marka DS-700 model Yıkama-Dezenfeksiyon Cihazının Onarım Hizmeti Alımı Teknik Şartnamesidir.

- 1- Teklif verecek firmalar arızalı cihazı hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi eşliğinde kontrol edip, cihazın arıza durumunu ve yapılacak işlemleri içeren teknik servis raporu oluşturacaktır. Cihazın arıza durumu ile ilgili oluşturulacak Teknik Servis Raporunu teklifleri ile birlikte göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.(Cihaz E.42 Thermo Magnet hatası vermektedir.)
- 2- Cihaz, hastane Klinik Mühendislik Birimi Atölye ortamında, mesai saatleri içerisinde(saat 8:00 – 17:00 arası) tamir edilecektir. Cihazın tamiri kapsamında yapılacak tüm işlemler için kullanılacak alet ve ekipmanları firma kendisi getirecektir.
- 3- Tamir işlemi sonrası cihazın tüm sistemleri çalışır durumda olacaktır. Cihazın tamir işlemi en az 6 (altı) ay garantili olacaktır. Tamir işlemi tamamlanan cihaz, ilgili kullanıcı ve hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi tarafından kontrol edilecektir. Cihazın tamir işlemi yapıldıktan sonra, firma tarafından teknik servis raporu oluşturulacaktır. Cihazda, onarım hizmet alımı kapsamında değişen parça olursa, değişen parçalar cihaza uyumlu olacak ve en az 6 (altı) ay garantili olacaktır. Değişimi yapılan parçalar(arızalı parçalar), hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimine teslim edilecektir.
- 4- Firmanın cihaza yapacağı tüm işlemler için; cihazın zarar görmesi durumunda, firma sorumlu olacaktır.
- 5- Cihazda onarım hizmet alımı kapsamında parça değişimi olursa, söz konusu değişen parçaların en az 6 (altı) ay garantili ve cihaza uyumlu ürün olduğu, hastane idaresi tarafından taahhütname istenildiği durumda firma tarafından taahhüt edilebilmelidir.
- 6- Cihazın tamiri kapsamında yapılacak tüm işlemler için, tamiri yapacak firma İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini kendisi alacaktır.
- 7- Firmanın teknik servis hizmeti verebildiğine dair ÜTS kaydı bulunmalıdır.

06/11/2020

Mesut GÜLFİL

Tekniker



Yüreğir Devlet Hastanesi
Osman KARSLI
Pnömonoloji Uzmanı

